

Модуль аналогового расширения

ИСТОК – ТМа

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АМСК.468152.330 РЭ



ноябрь 2015 г.

По вопросам применения, эксплуатации и технического обслуживания модуля аналогового расширения ИСТОК-ТМа, а также с замечаниями и предложениями обращайтесь по нижеприведенным контактным данным.

Республика Беларусь
210004, г. Витебск, ул. Ломоносова, 22

В (тел/факс) (+375-212) 35-16-16; 34-69-99; 34-09-40; 61-79-93; умоб. тел.) (+375-29) 624-29-16; 624-29-11; 819-29-12
E-mail: sales@spsys.net
http://spsys.net

В связи с проводимой работой по совершенствованию конструкции и функциональных возможностей, возможны незначительные отличия данного экземпляра ИСТОК-ТМа от приведённого в настоящем руководстве описания изделия, которые не влияют на его технические характеристики.

Содержание

	Вводная часть	5
1	Описание и работа	
	1.1 Технические характеристики	5
	1.2 Устройство и работа	
	1.3 Взаимодействие с другими изделиями	
	1.4 Маркировка	
	1.5 Упаковка	9
	1.6 Гарантийные обязательства	9
2	Использование по назначению	10
	2.1 Указание мер безопасности	10
	2.2 Монтаж и подготовка к использованию	10
	2.3 Указания по эксплуатации	12
	2.4 Режим «Калибровка»	15
3	Техническое обслуживание	16
4	Возможные неисправности и методы их устранения	16
5	Хранение и транспортирование	17
6	Утилизация	17
Пр	риложение А	
Га	баритные и установочные размеры молупя ИСТОК-ТМа	18

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для квалифицированного персонала, выполняющего монтаж и эксплуатацию модуля аналогового расширения ИСТОК-ТМа (далее - модуль ИСТОК-ТМа) и содержит сведения по его техническим характеристикам, устройству и правильной эксплуатации.

Из-за соображений наглядности РЭ не содержит полную детальную информацию по всем методам применения модуля ИСТОК-ТМа и не может подразумевать все случаи установки, эксплуатации и технического обслуживания. Если Вам необходима дополнительная информация, а так же в случае возникновения специфических проблем, которые не нашли достаточно полного освещения в руководстве, просьба обращаться в подразделение разработки и сопровождения НПЦ "Спецсистема".

Кроме этого мы указываем на то, что содержание руководства не является частью предыдущих или существующих договоренностей, обязательств или правовых отношений и не может их изменить. Все обязательства НПЦ "Спецсистема" следуют из соответствующего договора купли/продажи, который содержит все действующие на данный момент гарантийные обязательства. Данные гарантийные обязательства не могут быть расширены или ограничены текстом данного руководств.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Данный прибор может быть смонтирован и введен в эксплуатацию только после того, как квалифицированным персоналом было изучено данное руководство, проверено электропитание, интерфейсные линии связи и дана гарантия того, что при нормальной эксплуатации или в случае неисправности составных частей измерительного комплекса в модуле ИСТОК-ТМа не возникнут опасные напряжения или аварийная ситуация.

Безупречная и надежная эксплуатация данного прибора подразумевает надлежащую транспортировку, правильное хранение, установку и монтаж, а так же соответствующее обслуживание и техническую эксплуатацию.

Требования к персоналу

К эксплуатации данного изделия допускается *квалифицированный персонал*, умеющий устанавливать, монтировать, вводить в эксплуатацию и эксплуатировать данное устройство, а так же обладающий соответствующей квалификацией касательно его работы, как то:

- Обученные или имеющие право эксплуатировать приборы/системы в соответствии со стандартами техники безопасности для электрических цепей и других технологических требований, связанных с особенностями конкретного места эксплуатации;
- Обученные в соответствии со стандартами техники безопасности по уходу и использованию надлежащего предохранительного оснащения;
 - Обученные для оказания первой помощи.

Модуль ИСТОК-ТМа предназначен для преобразования данных измерения или вычисления по двум параметрам контролируемой среды, принятых от внешнего ведущего устройства по интерфейсу RS-485, в эквиваленты токового сигнала (4-20) мА по двум выходным каналам.

В качестве ведущего устройства может применяться преобразователь измерительный многофункциональный (ПИМ) ИСТОК-ТМз или персональный компьютер (ПК) с установленным специализированным программным обеспечением (ПО).

Модуль ИСТОК-ТМа применяется в системах телеметрии и управления измерительных комплексов (ИК) в узлах учета водяных и паровых систем теплоснабжения, в системах газоснабжения, водопользования, водообработки, очистки промышленных, сточных и канализационных вод и т. д.

Модуль ИСТОК-ТМа не предназначен для применения во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ.

Пример записи при заказе или в документации другой продукции:

Модуль аналогового расширения ИСТОК-ТМа ТУ ВУ 300047573.009-2015.

Список используемых сокращений:

ИК – измерительный комплекс;

ПИМ – преобразователь измерительный многофункциональный;

ПК – персональный компьютер;

ПО – программное обеспечение;

УП — управляющая программа расширителя

1 Описание и работа

интерфейса RS-485:

1.1 Технические характеристики

1.1.1 Количество	выходных	каналов	постоянного	тока			
тип (4-20) мА (обозначение «Выход 1» и «Выход 2»)							
1.1.2 Характеристики электропитания:							
напряжение питания постоянного тока, В (24 ± 5);							
мощность потребления, не более, B•A							
1.1.3 Характеристик	и гал	тьванически	изолиров	анного			

- протокол обмена данными ModBus RTU;

- скорость передачи данных, бит/с4800, 9600, 19200, 38400;
- возможность подключения терминального резистора 120 Ом.
- 1.1.4 Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды от 5 °C до 55 °C;
- относительная влажность воздуха не более 80 % при 35 °C;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
- 1.1.5 Конструктивное исполнение:
- габаритные размеры L x B x H, мм, не более 98 x 75 x 58;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 IP20;
- масса, не более, кг 0,2.
- 1.1.6 Модуль ИСТОК-ТМа по электромагнитной совместимости соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013 и устойчив к следующим видам электромагнитных помех:
- наносекундным импульсным помехам с критерием качества функционирования «В»;
- микросекундным импульсным помехам большой энергии с критерием качества функционирования «В»;
- радиочастотным электромагнитным полям с критерием качества функционирования «А»;
- кондуктивным помехам, наведенными радиочастотными электромагнитными полями с критерием качества функционирования «А»;
- магнитному полю промышленной частоты с критерием качества функционирования «А»;
- электростатическому разряду с критерием качества функционирования «В».
- 1.1.7 По уровню электромагнитных излучений модуль ИСТОК-ТМа соответствует требованиям СТБ IEC 61000-6-4-2012.
- 1.1.8 Модуль ИСТОК-ТМа по ГОСТ 12.2.091-2002 относится к оборудованию класса III, подключаемому к цепям изолированного сверхнизкого напряжения (ИСНН) постоянного тока величиной не более 60 В и не имеющего ни внешних, ни внутренних электрических цепей, работающих при напряжении, превышающем это значение.

Защита от поражения электрическим током для данного класса оборудования обеспечивается питанием от цепи ИСНН и другие требования к защите от поражения электрическим током не предъявляются.

1.1.9 Комплектность поставки модуля ИСТОК-ТМа и сведения о содержании драгметаллов приведены в его паспорте.

- 1.1.10 По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации модуль ИСТОК-ТМа соответствует группе L3 по ГОСТ 12997-84 (амплитуда вибрации не более 0,1 мм в диапазоне частот 5 25 Гц).
 - 1.1.11 Показатели надежности модуля ИСТОК-ТМа:

 - 1.1.12 Модуль ИСТОК-ТМа обеспечивает световую сигнализацию:
 - «Сеть» подключения питающего напряжения;
 - «RS-485» наличие обмена данными по интерфейсу RS-485.
 - 1.1.13 Управляющая программа (УП) модуля ИСТОК-ТМа обеспечивает:
- обмен данными с ведущим устройством по последовательному, *гальванически изолированному* интерфейсу RS-485 в полудуплексном (Half-Duplex) режиме согласно спецификации протокола ModBus RTU;
- прием по интерфейсу RS-485 данных измерения или вычисления двух параметров контролируемой среды и преобразование их в эквиваленты токового сигнала (4-20) мА по двум выходным каналам тока 1 и 2;
- автоматическое возобновление работы при восстановлении электропитания модуля ИСТОК-ТМа.
- 1.1.14 Модуль ИСТОК-ТМа должен эксплуатироваться в закрытых невзрывоопасных помещениях при отсутствии в воздухе агрессивных газов и паров ядовитых жидкостей. При эксплуатации на объектах, где требуется обеспечение взрывозащищенности, он должен размещаться за пределами взрывоопасных зон. В этом случае искробезопасность цепей связи обеспечивается с помощью сертифицированных барьеров искрозащиты.

1.2 Устройство и работа

1.2.1 Внешний вид модуля ИСТОК-ТМа приведен на рисунках 1.1 и 1.2. Конструктивно модуль ИСТОК-ТМа выполнен в пластмассовом корпусе, предназначенном для монтажа на DIN-рейку типа TS 35.

На верхней съемной крышке корпуса нанесены обозначение изделия, назначение и маркировка винтовых клеммников и расположены элементы световой сигнализации «RS-485» и «Сеть».

Для снятия верхней крышки нужно поддеть её тонкой плоской отверткой в боковом углублении. Под верхней крышкой находятся переключатель «S1», задающий сетевой адрес модуля ИСТОК-ТМа на интерфейсной линии RS-485 и переключатель «S2» для установки скорости приема данных.




Рисунок 1.1 - Внешний вид модуля ИСТОК-ТМа




Рисунок 1.2 - Модуль ИСТОК-ТМа без верхней крышки

Подключение к модулю ИСТОК-ТМа проводников питания, интерфейсных и сигнальных линий производится через винтовые клеммники, расположенные на боковых сторонах корпуса.

- 1.3 Взаимодействие с другими изделиями
- 1.3.1 Модуль ИСТОК-ТМа обеспечивает свою работоспособность при подключении без соблюдения требований полярности источника постоянного тока напряжением (24 ± 5) В
- 1.3.2 Для приема данных по гальванически изолированному интерфейсному каналу RS-485 в полудуплексном (Half-Duplex) режиме, модуль ИСТОК-ТМа должен подключаться к ПИМ ИСТОК-ТМз, работающему в режиме ведущий (Master).

Максимальная длина кабеля типа «витая пара» - не более 1200 м, число приемопередатчиков в одном сегменте сети – до 32.

1.3.3 К выходным токовым каналам 1 и 2 модуля ИСТОК-ТМа следует подключать, соблюдая полярность, оборудование телеметрии, индикации или управления ИК, предназначенное для работы с входным сигналом постоянного тока (4-20) мА.

1.4 Маркировка

1.4.1 На этикетке, расположенной с боковой стороны корпуса модуля ИСТОК-ТМа, указываются сокращенное наименование и адрес изготовителя, заводской порядковый номер и дата выпуска.

1.5 Упаковка

- 1.5.1 Модуль ИСТОК-ТМа помещают в полиэтиленовый пакет и упаковывают в картонную коробку совместно с комплектом ЭД.
 - 1.5.2 Масса, брутто не более 1,0 кг.

1.6 Гарантийные обязательства

- 1.6.1 При соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, гарантийный срок эксплуатации модуля ИСТОК-ТМа составляет 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, а при отсутствии документального подтверждения с даты отгрузки.
- 1.6.2 Наиболее полно требования по соблюдению гарантийных обязательств изложены в паспорте модуля ИСТОК-ТМа.

2 Использование по назначению

2.1 Указание мер безопасности

- ✓ К монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию модуля ИСТОК-ТМа допускаются лица, достигшие 18 лет, изучившие настоящее РЭ, прошедшие специальную подготовку по безопасным приемам работы и инструктаж по технике безопасности на рабочем месте;
- ✓ Модуль ИСТОК-ТМа запитывается от сети постоянного тока напряжением (24 ± 5) В. В качестве защиты входной цепи питания от перегрузки по току применяется плавкий предохранитель типа ВП4-0,5 А;
- ✓ По способу защиты от поражения электрическим током модуль ИСТОК-ТМа относится к оборудованию класса III по ГОСТ 12.2.091-2002 и подключаемому к цепям изолированного сверхнизкого напряжения (ИСНН) постоянного тока величиной не более 60 В.
- ✓ Однако, учитывая наличие электрооборудования находящегося на месте монтажа и эксплуатации модуля ИСТОК-ТМа, необходимо соблюдать требования ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- ✓ Подключение линий электропитания и линий связи к модулю ИСТОК-ТМа проводить строго в соответствии с маркировкой и *при отключенном напряжении питания всех устройств*;
- ✓ После транспортирования или хранения в условиях отличных от нормальных, модуль ИСТОК-ТМа перед включением должен быть выдержан в упаковке в нормальных климатических условиях не менее 4 ч и после распаковывания не менее 2 ч.

2.2 Монтаж и подготовка к использованию

- 2.2.1 Монтаж модуля ИСТОК-ТМа должны производиться *квалифи- цированным* персоналом в соответствии с указаниями настоящего РЭ.
- 2.2.2 После вскрытия упаковки необходимо провести внешний осмотр изделия и проверить комплектность поставки.
- 2.2.3 На месте эксплуатации прибора не допускается наличие в воздухе паров кислот, щелочей, сернистых и других агрессивных газов, вызывающих коррозию. Расширитель нельзя устанавливать в местах, подверженных вибрации частотой более 25 Гц, амплитудой более 0,1 мм и вблизи источников мощных электромагнитных полей.

ВНИМАНИЕ! Модуль ИСТОК-ТМа должны эксплуатироваться внутри помещений в соответствии с климатическими условиями согласно 1.1.4.

- 2.2.4 Модуль ИСТОК-ТМа должен монтироваться на DIN-рейку типа TS 35. При установке необходимо обеспечить удобный доступ к его винтовым клеммным соединителям.
- 2.2.5 Монтаж электрических цепей между модулем ИСТОК-ТМа и внешним оборудованием производить в строгом соответствии с требованиями проектной документации и технической документации применяемого оборудования.

ВНИМАНИЕ! Модуль ИСТОК-ТМа не предназначен для работы во взрывоопасной зоне.

- 2.2.6 Для обеспечения минимального уровня помех и защиты от наводок при монтаже необходимо выполнять следующие требования:
- сигнальные линии и цепи электропитания необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от силовых кабелей 230 В или другого сильноточного оборудования, или в отдельных стальных заземленных трубах. Не допускается прокладка в одной трубе силовых и сигнальных цепей.
- 2.2.7 Линии связи интерфейса RS-485 должны соответствовать следующим требованиям:
- для линии связи интерфейса RS-485 используйте *качественную* витую пару с волновым сопротивлением *120 Ом;*
- ответвления к устройствам от интерфейсного кабеля должны иметь минимальную длину;
 - длина линии связи интерфейса RS-485 не должна превышать 1200 м.
- 2.2.8 Подключение сигнальных измерительных цепей от датчиков к входным клеммым соединителям модуля ИСТОК-ТМа должно производится проводниками с медными жилами минимального сечения 0,3 мм², согласно требованиям инструкций по монтажу соответствующих датчиков. Конструкция клеммных соединителей расширителя допускает использование монтажного провода сечением не более 2,5 мм².

Длину кабеля питания рекомендуется выбирать не более 3 м.

- 2.2.9 Первое включение модуля ИСТОК-ТМа:
- после установки на месте эксплуатации необходимо проверить соответствие выполненных соединений проектной документации;
- установить переключателем S1 сетевой адрес прибора, переключателем S2 скорость передачи данных (см. раздел 2.3);
 - подать напряжение питания постоянного тока 24 В;
 - проверить свечение индикатора «Сеть»;
 - убедиться в надлежащем функционировании модуля.

2.2.10 По завершении пуско-наладочных работ должен быть составлен акт ввода модуля ИСТОК-ТМа в эксплуатацию.

ВНИМАНИЕ!

- 1. Подключение внешнего оборудования к входным клеммным соединителям модуля, замена и устранение дефектов в линиях связи допускается только при отключенном напряжении питания всех приборов.
- 2. Запрещается подключать к модулю неисправное внешнее оборудование или не соответствующее проектной документации.
- 3. При обслуживании и эксплуатации модуля должны быть приняты меры по защите прибора и линий связи от статического электричества.

2.3 Указания по эксплуатации

- 2.3.1 После установки модуля ИСТОК-ТМа на месте эксплуатации необходимо **проверить** соответствие выполненных соединений проектной документации и, **до включения** питающего напряжения 24 В постоянного тока, **выполнить настройку** модуля ИСТОК-ТМа следующим образом:
- 1) Снять верхнюю крышку модуля, поддев её тонкой плоской отверткой в боковом углублении корпуса и задать переключателем «S1» индивидуальный сетевой адрес модуля, отличающийся от остальных устройств, подключенных к интерфейсной линии RS-485. Адрес задается установкой переключающих рычажков 1 6 переключателя «S1» в диапазоне (01 64).

Десятичное значение сетевого адреса N, в зависимости от положения переключающих рычажков 1-6 переключателя «S1», определяется по формуле

$$N = 1 \cdot S_{1.1} + 2 \cdot S_{1.2} + 4 \cdot S_{1.3} + 8 \cdot S_{1.4} + 16 \cdot S_{1.5} + 32 \cdot S_{1.6}$$
 (1)

где $S_{1.1}$, $S_{1.2}$, ... $S_{1.6}$ - состояние рычажков 1 - 6 переключателя «S1», которое может принимать значение «1» (положение ON) или «0» (нижнее положение).

Примеры *начальной* области десятичных значений адресов, устанавливаемых переключателем «S1», приведены в таблице 2.1.

Примечание – Переключающие рычажки обозначены темным цветом.

Таблица 2.1

Положение переключателей S1	Значение адреса N	Положение переключателей S1	Значение адреса N
© 2 3 4 5 6	<u>Установка не</u> рекомендуется!	$ \begin{bmatrix} \circ N & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} $	09
	01	$\bigcap_{1}^{ON} \bigcap_{2} \bigcap_{3} \bigcap_{4} \bigcap_{5} \bigcap_{6}$	10
$\begin{bmatrix} \bigcirc \mathbb{N} & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \square & \square & \square & \square & \square & \square \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$	02	ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11
$\begin{bmatrix} \bigcirc \mathbb{N} \\ \mathbb{1} \\ \mathbb{2} \\ \mathbb{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbb{1} \\ \mathbb{1} \\ \mathbb{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbb{1} \\ \mathbb{1} \\ \mathbb{1} \end{bmatrix}$	03	$ \begin{bmatrix} ON & ON & ON & ON & ON \\ ON & ON & ON & ON & ON & ON \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} $	12
$\begin{bmatrix} \bigcirc N & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc$	04	$ \begin{bmatrix} \circ N \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} $	13
$\begin{bmatrix} \bigcirc \mathbb{N} & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \mathbb{1} & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$	05	$\bigcap_{1}^{ON} \bigcirc \bigcirc$	14
$\begin{bmatrix} \bigcap_{1}^{ON} & \bigcap_{2}^{ON} & \bigcap_{3}^{ON} & \bigcap_{4}^{ON} & \bigcap_{5}^{ON} & \bigcap_{6}^{ON} & \bigcap_{5}^{ON} & \bigcap$	06	$ \begin{bmatrix} \circ N \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \end{bmatrix} $	15
ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	07	$\bigcap_{1}^{ON} \bigcap_{2} \bigcap_{3} \bigcap_{4} \bigcap_{5} \bigcap_{6}$	16
ON	08	ON	17

2) Выбрать скорость передачи данных. Значение скорости задается переключателем «S2» в соответствии с таблицей 2.2.

Таблица 2.2

! -				
Положение переключателей S2	ON 1 2	ON 2	ON 2	ON 2
Скорость передачи данных, бит/с	4800	9600	19200	38400

Примечание — Установленная в модуле ИСТОК-ТМа скорость передачи данных должна соответствовать скорости, установленной на ведущем устройстве на интерфейсной линии RS-485.

ВНИМАНИЕ! Установка или изменение в модуле ИСТОК-ТМа в процессе эксплуатации вышеуказанных параметров - сетевого адреса и скорости передачи данных вступает в силу только после отключения и повторного включения питающего напряжения;

- 3) Установить, до щелчка, верхнюю крышку на корпус модуля ИСТОК-ТМа;
- 4) На ПИМ ИСТОК-ТМ3 в меню «Каналы управления» указать, согласно его руководства по эксплуатации, тип измеряемого или вычисляемого параметра и номер выхода ИСТОК-ТМа, генерирующего эквивалентный токовый сигнал (4-20) мА.
- 5) При необходимости подключить к интерфейсной линии внутренний терминальный резистор 120 Ом модуля ИСТОК-ТМа, установив перемычку из провода между контактами 4 и 5 клеммного соединителя XS2.
- 2.3.2 Пример подключения к модулю ИСТОК-ТМа питающего напряжения, интерфейсных и сигнальных линий приведен на рисунке 2.1.




Рисунок 2.1 – Пример включения модуля ИСТОК-ТМа

2.3.3 По завершению настроек подают на модуль ИСТОК-ТМа напряжение питания 24 В постоянного тока.

При успешном прохождении самодиагностики управляющей программой включается индикатор «Сеть» и модуль ИСТОК-ТМа переходит в режим подчиненного (Slave) устройства и ожидает данные от ведущего

(Master) устройства на интерфейсной линии, в качестве которого выступает ПИМ ИСТОК-ТМ3.

2.3.4 Пример подключения в ИК нескольких модулей ИСТОК-ТМа показан на рисунке 2.2.




Рисунок 2.2 – Пример подключения нескольких модулей ИСТОК-ТМа

2.4 Режим «Калибровка»

2.4.1 Режим «Калибровка» предназначен для установки уточняющих настроечных данных для организации работы модуля ИСТОК-ТМа при выпуске из производства или ремонта. Калибровка проводится для двух значений выходного тока 4 мА и 20 мА с точностью установки ± 0,1 мА.

Процесс калибровки должен проводиться только технически подготовленным персоналом!

Примечание — Описание работы в режиме «Калибровка» предоставляется изготовителем модуля ИСТОК-ТМа по обоснованному запросу.

3 Техническое обслуживание

- 3.1 Модуль ИСТОК-ТМа не содержит узлов и деталей, предназначенных для периодического технического обслуживания.
- 3.2 В процессе эксплуатации контроль работоспособности модуля производится по свечению элементов световой индикации «Сеть» и «RS-485».
- 3.3 Плановый осмотр производится один раз в три месяца, проверя отсутствие механических повреждений корпуса модуля, отсутствие повреждения изоляции сигнальных и интерфейсных кабелей, плотную затяжку винтов клеммых соединителей.
 - 4 Возможные неисправности и методы их устранения
- 4.1 Возможные неисправности модуля ИСТОК-ТМа и методы их устранения приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Возможные неисправности и методы их устранения

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения		
Нет свечения	Отсутствует напряжение питания 24 В	Проверить исправность питающего устройства и цепи питания		
индикатора "Сеть"		Заменить предохранитель на аналогичный		
	Неверно задан адрес устройства	Адрес не должен совпадать с адресами других устройств на линии		
		Значение скорости должно соответствовать скорости, установленной в ПК или принятой для данной линии связи		
Отсутствует при- ем данных по последователь- ному интерфейсу	Неправильное подключение к интерфейсной линии RS-485	Проверить правильность подключения к интерфейсной линии		
ному интерфеису RS-485	Неисправность в интерфейсной линии	Устранить неисправность		
	Вышел из строя приемно- передатчик моду-ля ИСТОК-ТМа	Обратиться на завод изготовитель или в уполномоченную организацию для ре- монта		

4.2 Если неисправность не удается устранить вышеперечисленными способами, необходимо обратиться на предприятие-изготовитель.

5 Хранение и транспортирование


- 5.1 Транспортирование модуля ИСТОК-ТМа должно проводиться в упаковке завода-изготовителя всеми видами крытых транспортных средств, кроме неотапливаемых негерметизированных отсеков самолетов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
- 5.2 Условия транспортирования должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69 для условий хранения группы 5 (температура транспортирования от минус 50 °C до 50 °C, относительная влажность воздуха не более 95 % при 25 °C).
- 5.3 Размещение и крепление коробок с изделиями должно обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения коробок и ударов их между собой и о стенки транспортных средств.
- 5.4 Условия хранения модуля ИСТОК-ТМа в упаковке заводаизготовителя должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемое, вентилируемое помещение с температурой воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °C).
- 5.5 В местах хранения модуля ИСТОК-ТМа в окружающем воздухе должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси и токопроводящая пыль.
- 5.6 Максимальный срок хранения модуля ИСТОК-ТМа без переконсервации в упаковке завода-изготовителя в условиях хранения, соответствующих группе 1 по ГОСТ 15150-69 — не более трех лет.


6 Утилизация

- 6.1 Модуль ИСТОК-ТМа при эксплуатации, хранении и транспортировании не выделяет загрязняющие и ядовитые вещества приносящие вред здоровью человека и окружающей среде и относится к продукции не опасной в экологическом отношении.
- 6.2 По окончании службы модуля ИСТОК-ТМа эксплуатирующая организация осуществляет мероприятия по подготовке и отправке прибора на утилизацию в соответствии с действующим законодательством.
- 6.3 Утилизация модуля ИСТОК-ТМа осуществляется сортировкой и сдачей на переработку раздельно по группам материалов.

Приложение A (справочное)

Габаритные и установочные размеры модуля ИСТОК-ТМа, мм





Для заметок